Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado		C		C		C		O		O		O		O				
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		C		C		O		O		O		O		O				
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	*Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones*	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C		C				
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general		C		C		C		O		O		O		O				
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	C		C		O		O		O		O		O					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	O		O		O		O		O		O		O					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado		C		C		O		O		O		O		O				
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo		C		C		O		O		O		O		O				
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.		C		C		O		O		O		O		O				
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		C		C		O		O		O		O		O				
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	O		O		O		O		O		O		O					
Claxón	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.		C		C		O		O		O		O		O				
Volante	*Funcionando en perfectas condiciones*	C		C		O		O		O		O		O					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	C		O		O		O		O		O		O					

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento	08/10/2014	**Responsable**	Oscar Murillo

Visto Bueno Responsable Almacen

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple