

INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendaciones / Observaciones:											
Fecha de seguimiento		Responsable	OSANK MONROY								

Isidro Hernandez Ferro  
Visto Bueno Responsable Almacén

Isidro Hernandez Ferro  
Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple

Oficina de Organización y Métodos

IF-RO-721 (Vers. 1) Noviembre de 2015