

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	112
Fecha de inicio :	2020-11-30
Fecha de finalización :	2020-09-02

Hora de inicio:	13:00	Hora de termino:	13:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisión de luminarias exteriores anden y entrada principal	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Revisión de Luminarias
Área:	Anden y Entrada Principal
trabajo a efectuar:	Revisión
tiempo estimado:	30 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento