

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	133
Fecha de inicio :	2021-06-02
Fecha de finalización :	2020-12-05

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	13:05
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Repintado de tuberías eléctricas expuestas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	<input type="text"/>
Área:	Bodega y Oficinas.
trabajo a efectuar:	Revisión de Pintura en Tuberías
tiempo estimado:	35 minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento