

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	129
Fecha de inicio :	2020-07-30
Fecha de finalización :	2020-07-04

Hora de inicio:	9:00	Hora de termino:	10:12
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo:  
Revisión de luminarias y apagadores del baño

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cantidad :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Repuestos utilizados :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cantidad :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Equipo o instalación:	Ninguna
Area:	Baño
trabajo a efectuar:	Revisión de Luminarias y Apagadores
tiempo estimado:	1 hora Todo esta en buen Estado y Funcionando

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento