

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	138
Fecha de inicio :	2021-06-02
Fecha de finalización :	2020-12-14

Hora de inicio:	16:00	Hora de termino:	16:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Verificación de Equipo de Protección Personal para mantenimiento a instalaciones eléctricas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Revisión
Área:	Instalación Eléctrica
trabajo a efectuar:	Revisión
tiempo estimado:	30 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento