

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	139
Fecha de inicio :	2020-08-02
Fecha de finalización :	2020-07-18

Hora de inicio:	17:15	Hora de termino:	17:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Rotulos con límites de carga visibles	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	X
	<b>CORRECTIVO:</b>	


Herramientas utilizadas :	cinta	/	/	/
Cantidad :	H con limites	/	/	/

Repuestos utilizados :	/	/	/	/
Cantidad :	/	/	/	/

Equipo o instalación:	Carteles dentro de la Bodega.
Área:	BODEGA MERDIZ
trabajo a efectuar:	colocar tarAets
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento