

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1469
Fecha de inicio :	2023-01-06
Fecha de finalización :	2023-06-30

Hora de inicio:	11:00 am	Hora de termino:	17:00 pm
-----------------	----------	------------------	----------

Descripción del trabajo: Estanteria	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	Revisión
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	Gato hidraulico	inspección visual		
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :	N/A			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	N/A
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisión de unidad H200
tiempo estimado:	1 Día

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Luis Mariano Villafañá Baltierra

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento