

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	149
Fecha de inicio :	2020-08-02
Fecha de finalización :	2020-07-06

Hora de inicio:	18:00	Hora de termino:	18:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Largueros o bastidores rectos y sin defomraciones

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

X

CORRECTIVO:


Herramientas utilizadas :	/	/	/	/
Cantidad :	/	/	/	/

Repuestos utilizados :	/	/	/	/
Cantidad :	/	/	/	/

Equipo o instalación:	Torinos
Área:	Bodega MERDIZ
trabajo a efectuar:	Revisar que esten en buen estado y bien cobrados
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento