

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	151
Fecha de inicio :	2020-08-02
Fecha de finalización :	2020-07-11

Hora de inicio:	10:12	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Pasillos para circulación libres de obstáculos	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Se verifico que los pasillos estan sin obstaculos
Area:	Pasillo General
trabajo a efectuar:	Revisión.
tiempo estimado:	15 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento