

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	200
Fecha de inicio :	2020-07-30
Fecha de finalización :	2020-07-29

Hora de inicio:	9:00	Hora de termino:	10:13
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
Revisión de luminarias y apagadores del baño

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Ninguna
Área:	Baño
trabajo a efectuar:	Revisión de luminarias y Apagadores
tiempo estimado:	1 hora Todo esta funcionando y en buen estado

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento