

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	254
Fecha de inicio :	2020-10-31
Fecha de finalización :	2020-11-29

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: revisión de revestimiento de llantas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Revisión
Área:	Montacargas
trabajo a efectuar:	Revisión de llantas
tiempo estimado:	30 Minuto

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento