

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	259
Fecha de inicio :	2020-11-30
Fecha de finalización :	2020-10-31

Hora de inicio:	11:15	Hora de termino:	11:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisión de luminarias exteriores anden y entrada principal	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>CORRECTIVO:</b>	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Revisión
Área:	Anden y Entrada Principal
trabajo a efectuar:	Revisión de Luminarias
tiempo estimado:	25 Minuto

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo  
copia: Jefe de mantenimiento