

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	237
Fecha de inicio :	2020-08-31
Fecha de finalización :	2020-08-29

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Revisión de luminarias y apagadores del baño	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Revisión de Luminarias y Apagadores
Área:	Baño
trabajo a efectuar:	Revisión.
tiempo estimado:	20 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento