

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	306
Fecha de inicio :	2021-12-03
Fecha de finalización :	2021-06-03

Hora de inicio:	18:00	Hora de termino:	18:25
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Repintado de tuberías eléctricas expuestas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Revisión
Área:	<input type="text"/>
trabajo a efectuar:	<input type="text"/>
tiempo estimado:	<input type="text"/>

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento