

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	347
Fecha de inicio :	2021-01-13
Fecha de finalización :	2021-02-13

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: freno de emergencia	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Revisión de Freno
Área:	Mantenencia
trabajo a efectuar:	Revisar funcionamiento
tiempo estimado:	20 Minutos.

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento