

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	79
Fecha de inicio :	2020-08-29
Fecha de finalización :	2020-08-27

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	11:00	Hora de termino:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: revisión de revestimiento de llantas	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>CORRECTIVO:</b>	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	—	—	—	—
Cantidad :	—	—	—	—

Repuestos utilizados :	—	—	—	—
Cantidad :	—	—	—	—

Equipo o instalación:	Revisión de llantas
Área:	Mantacargas
trabajo a efectuar:	Revisión
tiempo estimado:	20 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copía: Jefe de mantenimiento