

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No : 84

Fecha de inicio : 2020-11-27

Fecha de finalización : 2020-08-27

Hora de inicio: 13:00

Hora de termino: 13:20

Descripción del trabajo:  
revisión del sistema de transmisión y relleno de fluido

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :

Cantidad :

Repuestos utilizados :

Cantidad :

Equipo o instalación:

Area:

trabajo a efectuar:

tiempo estimado:

Revisión de Fluido de transmisión

Montacargas

Revisión

20 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento