

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	85
Fecha de inicio :	2020-11-27
Fecha de finalización :	2020-11-27

Hora de inicio:	17:00	Hora de termino:	17:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: revision de frenos	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Frenos
trabajo a efectuar:	Revision
tiempo estimado:	30 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento