

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No : 87

Fecha de inicio : 2020-08-27

Fecha de finalización : 2020-08-29

Hora de inicio: 12:10

Hora de termino: 12:40

Descripción del trabajo:
revisión del sistema de frenos y relleno de fluido

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :

Cantidad :

Repuestos utilizados :

Cantidad :

Anticongelante

1/2 litro

Equipo o instalación:

Área:

trabajo a efectuar:

tiempo estimado:

Relleno de Fluidos

Montacargas

Relleno de Fluidos

30 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento