

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No : 88

Fecha de inicio : 2020-08-27

Fecha de finalización : 2020-08-29

Hora de inicio: 11:30

Hora de termino: 11:55

Descripción del trabajo:
reemplazo de aceite de motor

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :

Cantidad :

Repuestos utilizados :

Cantidad :

Equipo o instalación:

No Fue necesario el remplazo

Área:

Montacargas

trabajo a efectuar:

Cambio (No lo requiere)

tiempo estimado:

25 Minutos

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento