

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	908
Fecha de inicio :	2023-03-07
Fecha de finalización :	2022-06-30

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Buen estado de válvulas, manguera y boquilla	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Manual			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	bodega y almacén
trabajo a efectuar:	Se revisa actividad
tiempo estimado:	20 minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento