

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	2823
Fecha de inicio :	2024-03-16
Fecha de finalización :	2024-03-11

Hora de inicio:	11:00	Hora de termino:	17:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de retroceso	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	



Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	CAMION 14200 PULSAS 44-5095 8 NISSA 11 PULSAS 44-7126 8
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	SE REVISO ALARMA DE RETROCESO SU FUNCIONAMIENTO
tiempo estimado:	5 minutos

Responsable de ejecución: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento