

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2159
Fecha de inicio :	2023-09-01
Fecha de finalización :	2023-09-23

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: llevar al taller unidad h200 para su reparación de fuga de liquido de frenos	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución:**OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Responsable de mantenimiento:**OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA**

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento