

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 433 |
| Fecha de inicio : | 2021-04-05 |
| Fecha de finalización : | 2021-04-30 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 17:40 | Hora de termino: | 18:00 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo: Buen estado de válvulas, manguera y boquilla | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | Manga 1 | | | |
| Cantidad : | 1 | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Equipo o instalación: | Manual |
| Área: | Bodega y Oficinas |
| trabajo a efectuar: | que estan en perfectas condiciones para su uso cuando se requiera |
| tiempo estimado: | 20 minutos |

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento