

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 519 |
| Fecha de inicio : | 2021-09-03 |
| Fecha de finalización : | 2021-06-13 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 11:40 | Hora de termino: | 11:50 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|---|------------------------|---|
| Descripción del trabajo: REVIZAR LAMPARA EXTERIOR(FUNCIONAMIENTI | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | |
| | CORRECTIVO: | ✓ |

| | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | Montacargas | | | |
| Cantidad : | 1 | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Equipo o instalación: | |
| Área: | |
| trabajo a efectuar: | Revisión de Lámpara Exterior. |
| tiempo estimado: | 10 min |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento