

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	327
Fecha de inicio :	2021-06-05
Fecha de finalización :	2021-05-31

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PATIN
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposicion d'seguros Faltantes
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento