

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	558
Fecha de inicio :	2021-07-21
Fecha de finalización :	2021-06-09

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	1/2" d' 1/2			
Cantidad :	1			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de Rodamiento
tiempo estimado:	20 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento