

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	164
Fecha de inicio :	2020-07-18
Fecha de finalización :	2020-06-20

Hora de inicio:	10:35	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	VISUAL : NO SE ENCONTRO NINGUNA GRIETA EN EL PISO, NI DESNIVEL
Area:	SE ACOMODO TARIMAS ALMACEN.
trabajo a efectuar:	REVISAR EL PISO SI TIENE ALGUN DEFECTO PARA SU REPORTE DE CONFORMIDAD
tiempo estimado:	SE ACOMODO TARIMAS 20 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento