

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	173
Fecha de inicio :	2020-12-03
Fecha de finalización :	2020-08-15

Hora de inicio:	13:10	Hora de termino:	13:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de empaque en mal estado(patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Patin Hidraulico
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Se Reuso El Patin Hidraulico y no Es Necesario Cambio d'Empaque
tiempo estimado:	20 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento