


Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	424
Fecha de inicio :	2021-04-20
Fecha de finalización :	2021-03-16

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Verticalidad en la instalación se encuentra bien Almacén
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento