

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	268
Fecha de inicio :	2020-12-04
Fecha de finalización :	2021-03-01

Hora de inicio:	14:15	Hora de termino:	14:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :	Patron Horno			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Se Reuso los perno y estan en buen estado
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento