

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	428
Fecha de inicio :	2021-04-20
Fecha de finalización :	2021-03-09

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	✓

Herramientas utilizadas :	1			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio d'rodamiento se encuentra en buen estado
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento