

Proveedor externo

~~Actividad Interna~~

Ordén de trabajo No : 179

Fecha de inicio : 2020-07-18

Fecha de finalización : 2020-06-13

Hora de inicio: 10:20

Hora de termino: 10:30

Descripción del trabajo:  
cambio de rodamiento en mal estado

**TIPO DE MANTENIMIENTO:**

**PREVENTIVO:**



**CORRECTIVO:**

Herramientas utilizadas : PATIN Hidraulico

Cantidad :

Repuestos utilizados :

0

Cantidad :

Equipo o instalación: PATIN Hidraulico

Área: Almacén

trabajo a efectuar: Reurcon de las llantas del PATIN Hidraulico

tiempo estimado: 10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:

Firma:

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento