

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	268
Fecha de inicio :	2020-12-04
Fecha de finalización :	2021-03-01

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	14:15	Hora de termino:	14:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicion ce pernos averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Patru Herramienta			
Cantidad :	1			


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Se Reuso los perno y estan en buen estado
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento