

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	175
Fecha de inicio :	2020-10-18
Fecha de finalización :	2020-12-05

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:45
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :	patin.			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Reposicad' seguro faltante, los tiene en Buen Condicion
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento