

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	316
Fecha de inicio :	2021-06-04
Fecha de finalización :	2021-05-17

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: pintura en buen estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Monte capacitor
Área:	Monrovia
trabajo a efectuar:	Revisión de la Haca falta pintura al montarse y colocar.
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

19/11
copia: Jefe de
mantenimiento