

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	158
Fecha de inicio :	2020-12-03
Fecha de finalización :	2020-11-21

Hora de inicio:	11:05	Hora de termino:	11:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: pintura en buen estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	✓

Herramientas utilizadas :	Cinta Amarilla			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Cinta Amarilla
Área:	LUGAR DEL ALMACEN
trabajo a efectuar:	No Se tiene Pintura pero se Coloco Cinta Amarilla
tiempo estimado:	30 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento