

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	156
Fecha de inicio :	2021-12-04
Fecha de finalización :	2020-12-26

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: suelo uniforme regular	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Uxora			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar SUELO de la zona y se encuentra Bien
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento