

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	473
Fecha de inicio :	2021-06-05
Fecha de finalización :	2021-05-01

Hora de inicio:	18:20	Hora de termino:	19:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	verticalidad de la instalación sin ningún defecto ni marca
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento