

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	172
Fecha de inicio :	2020-12-03
Fecha de finalización :	2020-07-18

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno(emplazo de componentes, chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almuerzo y la tarde
trabajo a efectuar:	chequear sistema de freno { se encuentra en buenas condiciones: liquid. de freno BIC
tiempo estimado:	15 MIN.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento