


Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	419
Fecha de inicio :	2021-04-08
Fecha de finalización :	2021-04-10

Hora de inicio:	11:15	Hora de termino:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Rodamiento en mal estado
tiempo estimado:	5 m. x

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento