

Proveedor externo
Actividad Interna ✓

Ordén de trabajo No :	319
Fecha de inicio :	2021-01-18
Fecha de finalización :	2020-12-14

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	12:05	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	✓

Herramientas utilizadas :	Montacargas			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Tarima de 2x4 Almacen
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Alisar las tarimas de Almacen
tiempo estimado:	25 m.m.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento