

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	159
Fecha de inicio :	2020-12-03
Fecha de finalización :	2020-07-25

Hora de inicio:	10:	Hora de termino:	10:15
-----------------	-----	------------------	-------

Descripción del trabajo: eñalización de ruta de evacuaciony salidas de emergencia visibles	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	QUE SE ENCUENTRE LIBRE OBSTACULO PARA QUE SE PUEDA VER LAS SEÑALES DE EMERGENCIAS
tiempo estimado:	15 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento