

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	263
Fecha de inicio :	2021-01-18
Fecha de finalización :	2021-02-28

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	/
	<b>CORRECTIVO:</b>	


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almuerzo.
trabajo a efectuar:	Reposic de seguros NO ES NECESARIO el cambio
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento