

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	323
Fecha de inicio :	2021-06-04
Fecha de finalización :	2021-01-11

Hora de inicio:	12:30	Hora de termino:	12:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema electrico(reparacionde componentes y cambio de accesorios segun pauta de trabajo	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Antenas
Área:	Alameda
trabajo a efectuar:	Reparación de antenas
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento