

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	396
Fecha de inicio :	2021-06-02
Fecha de finalización :	2021-03-18

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REVIZAR LAMPARA EXTERIOR(FUNCIONAMIENTI	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	montacargas			
Cantidad :	2			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	LAMPARA
Área:	Exterior de Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar Lampara en exterior.
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento