

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	262
Fecha de inicio :	2020-10-18
Fecha de finalización :	2020-09-13

Hora de inicio:	11:	Hora de termino:	11:30
-----------------	-----	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	Se Alinara Las terminales del Almacena
tiempo estimado:	30m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento