

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	318
Fecha de inicio :	2021-06-04
Fecha de finalización :	2020-12-21

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:25
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: rotulos con limites de carga visible	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Canta Amella: Medidor			
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :	1			
Cantidad :	1			

Equipo o instalación:	Rotulos d' Descarga
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Copiar el Rotulo original
tiempo estimado:	15 mo

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copía: Jefe de  
mantenimiento