

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	169
Fecha de inicio :	2021-06-03
Fecha de finalización :	2020-07-18

Hora de inicio:	12:10	Hora de termino:	12:15
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno (chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo)	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	
	<b>PREVENTIVO:</b>	✓
	<b>CORRECTIVO:</b>	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Montecarlo
Área:	Moroccan
trabajo a efectuar:	Revisión de frenado: Se encuentra bien los frenos y líquido de frenos
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento